



旧机动车鉴定评估报告书

安徽新起点旧机动车价格评估报字（2019 年）第 0325 号

一、绪言

安徽新起点旧机动车价格评估事务所接受 安徽广播电视大学 的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对 皖 AK6297 等 4 台车进行了鉴定评估。本机构鉴定评估人员按照必要的程序，对委托鉴定评估车辆进行了实地查勘与市场调查，并对其在 2019 年 12 月 6 日所表现的市场价值作出了公允反映。现将车辆评估情况及鉴定评估结果报告如下：

二、委托方

委托方：安徽广播电视大学

三、评估目的

根据委托方的要求，本项目评估目的

交易 转籍 拍卖 置换 抵押 担保 咨询 司法裁决。

四、鉴定评估基准日

鉴定评估基准日 2019 年 12 月 6 日。

五、评估原则

严格遵循“客观性、独立性、公正性、科学性”原则。

六、评估依据

（一）法律、法规依据

1. 《国有资产评估管理办法》（国务院令第 91 号）；
2. 原国家国有资产管理局《关于印发〈国有资产评估管理办法实施细则〉的通知》（国资办发[1992]36 号）；
3. 原国家国有资产管理局《关于转发〈资产评估操作规范意见（试行）〉的通知》（国资办发[1996]23 号）；
4. 商务部、发改委、公安部、环境保护部发布的《机动车强制报废标准规定》（商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号）；
5. 中华人民共和国商务部与中国汽车流通协会《二手车鉴定评估技术规范》（GBT30323-2013）；
6. 商务部、公安部、国家工商总局、国家税务总局联合颁布的《二手车流通管理办法》（商务部、公安部、工商总局、税务总局令 2005 年第 2 号）；
7. 其他相关的法律、法规等。

（二）产权依据

委托鉴定评估车辆的机动车行驶证和登记证书。

七、评估对象

(一) 牌照号码：皖 AK6297

1. 厂牌型号：丰田牌 GTM7240G；车辆 VIN 码：LVGBE40KX7G146942；发动机号：C323139；

初次登记日期：2007 年 10 月； 年审检验合格至：2020 年 10 月；

车身颜色：黑色； 表显里程：337588 KM；

2. 技术鉴定结果

技术状况缺陷描述：该车油漆光泽度较差，车身表面划痕较多，部分地方有刮擦，右前侧和右后侧曾发生过碰撞事故；发动机缸盖外侧漏油，部分油管及线束有老化迹象；内饰陈旧，车顶及周边内饰有磨损，部分地方有污迹；启动发动机怠速运转正常，噪音较大；发动机油底壳及变速箱体有轻微渗漏。

3. 价值评估

价值估算方法：■现行市价法□重置成本法□其他

价值估算结果：车辆鉴定评估价值为人民币 27500 元，金额大写：贰万柒仟伍佰元整；



(二) 牌照号码：皖 A15182

1. 厂牌型号：奥迪牌 FV7201T；车辆 VIN 码：LFV3A14F763026948；发动机号：022571；

初次登记日期：2006 年 7 月； 年审检验合格至：2020 年 7 月；

车身颜色：黑色； 表显里程：315160 KM；

2. 技术鉴定结果

技术状况缺陷描述：该车油漆光泽度较差，车身表面划痕较多，部分地方有刮擦，左前侧和右后侧曾发生过碰撞事故；发动机缸盖外侧漏油，部分油管及线束有老化迹象；内饰陈旧，车顶及周边内饰有磨损，部分地方有污迹；启动发动机怠速运转正常，噪音较大；发动机油底壳及变速箱体有轻微渗漏。

3. 价值评估

价值估算方法： 现行市价法 重置成本法 其他

价值估算结果：车辆鉴定评估价值为人民币 **18000** 元，金额大写：**壹万捌仟元整**；



(三) 牌照号码：皖 AA7063

1. 厂牌型号：雅阁 HG7240； 车辆 VIN 码：LHGCM566732027656； 发动机号：K24A42327684；

初次登记日期：2003 年 7 月； 年审检验合格至：2020 年 1 月；

车身颜色：黑色； 表显里程：384400KM；

2. 技术鉴定结果

技术状况缺陷描述：该车油漆光泽度较差，车身表面划痕较多，部分地方有刮擦，右前侧和右后侧曾发生过碰撞事故，发动机曾大修；发动机缸盖外侧漏油，部分油管及线束有老化迹象；内饰陈旧，车顶及周边内饰有磨损，部分地方有污迹；启动发动机怠速运转正常，噪音较大；发动机油底壳及变速箱体有轻微渗漏。

3. 价值评估

价值估算方法： 现行市价法 重置成本法 其他

价值估算结果：车辆鉴定评估价值为人民币 4500 元，金额大写：肆仟伍佰元整；



(四) 牌照号码：皖 AB3528

1. 厂牌型号：桑塔纳 SVW7182HFI；车辆 VIN 码：LSVHH133132359063；发动机号：AYJ0241298；

初次登记日期：2003 年 12 月； 年审检验合格至：2019 年 12 月；

车身颜色：黑色； 表显里程：255474 KM；


2. 技术鉴定结果

技术状况缺陷描述：该车油漆光泽度较差，车身表面划痕较多，部分地方有刮擦，右侧和左后侧曾发生过碰撞事故；发动机缸盖外侧漏油，部分油管及线束有老化迹象；内饰陈旧，车顶及周边内饰有磨损，部分地方有污迹；启动发动机怠速运转正常，噪音较大；发动机油底壳及变速箱体有轻微渗漏。

3. 价值评估

价值估算方法： 现行市价法 重置成本法 其他

价值估算结果：车辆鉴定评估价值为人民币 2000 元，金额大写：贰仟元整；





八、鉴定评估报告法律效力

本鉴定评估结果可以作为作价参考依据。本项鉴定评估结论有效期为 90 天，自鉴定评估基准日至 2020 年 3 月 5 日止；

九、声明：

(1)本报告所提供的车辆评估价值为评估基准日的价值；

(2)该鉴定评估报告的使用权归委托方所有，其鉴定评估结论仅供委托方为本项目鉴定评估目的使用和送交二手车鉴定评估主管机关审查使用，不适用于其他目的，否则本鉴定评估机构不承担相应法律责任；因使用本报告不当而产生的任何后果与签署本报告书的鉴定评估人员无关；

(3)本鉴定评估机构承诺，未经委托方许可，不将本报告的内容向他人提供或公开，否则本鉴定评估机构将承担相应法律责任。

二手车鉴定评估师（签字、盖章）

复核人（盖章）

2019 年 12 月 6 日

（二手车鉴定评估机构盖章）

2019 年 12 月 6 日